

JR九州からのお知らせ

不法CB無線の電波による踏切誤動作が多発しています

JR九州の踏切において、不法CB無線の電波の影響によると思われる踏切の誤動作が多発しております。

誤動作により、列車が接近している最中に踏切が開き、人命にかかわる大事故を引き起こす可能性があります。

踏切周辺では

- ・不法CB無線は絶対に使用しない
- ・踏切で不具合を発見した場合、
下記番号へ連絡ください

JR九州 信号通信指令：0120-405-889



踏切横断時に架線を断線する事象が発生しました

踏切横断時に高さ制限4.5mを超えた車両（クレーンのブーム未収納など）が架線を断線させ、復旧に時間を要したため約6時間列車運行できないという事象が発生しました。

幸い列車のお客さまや踏切付近の通行人、トラックの運転手には支障がなかったものの、一步間違えば列車衝突や感電など大事故に繋がりがかねない事象でありました。

踏切横断時は

- ・高さ制限4.5mを超えて通行しない
- ・万が一架線に接触した場合も
自分で取らずJR九州へ連絡ください

JR九州 電力指令：092-624-3836

